


منابع آلودگی در روغن و آثار آن بر روی سیستمهای هیدرولیک و روانکار

انواع آلودگی در روغنهای هیدرولیک و روانکار به سه دسته قابل تقسیم می باشند:



- ✦ ذرات جامد
- ✦ آب
- ✦ هوا


ذرات جامد که مخربترین نوع آلودگی در ستمهای روانکار و هیدرولیک محسوب می شوند، به دو دسته ذرات بزرگتر از ۵ میکرون و کوچکتر از ۵ میکرون تقسیم می شوند. آنچه باعث آسیب به سیستم می شود، حضور ذرات بزرگتر از ۵ میکرون می باشد. اگر چه ذرات ریز نیز در دراز مدت به صورت رسوب در قطعات و اجزا ته نشین شده و باعث صدمه به آنها می شوند.

آب که بعد از ذرات، دشمن جدی سیستمهای هیدرولیک و روانکار می باشد، به دو صورت آزاد و محلول در روغن وجود دارد:

- ✓ آب محلول: مقدار این آب، کمتر از مقدار اشباع روغن در یک درجه حرارت و فشار معین می باشد.
- ✓ آب آزاد یا امولسیون: با رسیدن مقدار رطوبت به نقطه اشباع، مازاد آن به صورت امولسیون یا آزاد ظاهر می شود.

با نوسانات دما، مقدار آب آزاد افزایش یافته و رنگ روغن کدر می شود. نقطه اشباع روغن از رطوبت، تابع درجه حرارت و فشار می باشد. با افزایش دما، حد اشباع روغن از رطوبت افزایش می یابد.

در نمودار زیر، وابستگی حد اشباع بعضی روغنهای صنعتی به درجه حرارت قابل بررسی است.



آب محلول خطرناک نیست. حضور آب به صورت امولسیون یا آزاد در داخل روغن برای سیستمهای هیدرولیک و روانکار زیانبار می باشد.

هوا نیز به دو صورت محلول و آزاد(حباب) در روغن وجود دارد. هوای آزاد یک جزء آلاینده محسوب می شود.

آلودگی شیمیایی در داخل سیستم و از واکنشهای شیمیایی و تخریب روغن حاصل می شوند. در تولید آلودگیهای شیمیایی، شرایط محیطی نظیر درجه حرارت، تنشهای مکانیکی و مقدار آلودگیهای فیزیکی موثر است. با کنترل آلودگیهای فیزیکی، آلودگیهای شیمیایی نیز کنترل خواهد گردید.



منابع آلودگی در سیستم های هیدرولیک و روانکار

«ذرات جامد»

♦ ذرات موجود در روغن نو

حتی یک روغن تازه و کارنکرده هم تمیز نیست و بطور معمول دارای درجه آلودگی (NAS) ISO 19/16 (class 10) می باشد. اگرچه در روغنهای تولید شده توسط فرایندهای کاملتر پالایش شامل فیلتراسیون ، این مقدار کمتر خواهد بود. در مدت حمل و انبارداری نیز ذرات به داخل روغن نفوذ می کنند (در اثر آلودگی ظروف حمل و نقل، پدیده تنفس بشکه و یا تانکر حمل و نقل و از طریق درزها). بنابراین روغن تازه و کارنکرده باید فیلتر شود ، بطوریکه مقدار مورد نیاز استانداردهای موجود را تامین نماید. در غیر اینصورت آلودگیها توسط روغن تازه به سیستم وارد می شوند.

♦ ذرات به جا مانده از مراحل ساخت سیستم جدید

آلودگی های نوکار یا آلودگی های اولیه در طی مراحل ساخت ، ترکیب و تست ایجاد می شوند. ذرات جوشکاری فلز ، براده های ماشینکاری، تکه های نوار تفلون (یا سایر درزبندها)، گرد و خاک و سایر آلودگیها، باید در مرحله اولیه راه اندازی یک سیستم های هیدرولیک توسط یک فیلتر با کیفیت بالا کنترل گردند. در این مرحله باید سیستم وقطعات را به طور مجزا تمیز و شستشو نمود. (flushing) و نهایتا اجازه داد تا روغن بین سیستم هیدرولیک و سیستم فیلتراسیون تا رسیدن به سطح تمیزی مطلوب، گردش نماید. در غیر اینصورت این دسته از آلودگیها بیشترین آسیب را به سیستم هیدرولیک وارد خواهند نمود.

♦ گرد و خاک و ذرات محیطی

ذرات موجود در هوای محیط به داخل روغن نفوذ می کنند. هوای آلوده به ذرات ضمن تنفس مخازن از طریق درزبندها ، هواکشهای مخازن ، میله های ماریپیچی سیلندر وارد سیستم هیدرولیک و روانکار می شوند. برای کاهش ورود این نوع از آلودگی ها رعایت نکات زیر بسیار مفید است: نصب فیلتر هوا در هواکش مخزن، آبندی کامل (هر نقطه از سیستم که روغن نشت کند می تواند مورد هجوم آلودگی قرار گیرد)، کنترل سطح روغن در مخزن (عدم وجود سطح مناسب در مخزن ، علاوه بر ورود انواع آلودگی، مشکلاتی نظیر کابیناسیون پمپ ، افزایش دما و افزایش آلودگی هوا و در نتیجه اکسیداسیون روغن را نیز بهمراه خواهد داشت).

♦ ذرات فلزی ناشی از سایش سطوح و قطعات

شیرها، لوله ها، سیلندر، مبدل حرارتی و مخزن در سیستم هیدرولیک در معرض ساییدگی قرار دارند. سایش در جریان سیال تحت فشار و سرعت بالا در اثر برخورد بین سطح و سیال اتفاق می افتد. عوامل محیطی موثر بر سایش عبارتند از: **سرعت نسبی سیال** : با افزایش سرعت حرکت سیال ، سرعت سایش افزایش می یابد. از اینروست که کنترل و حذف آلودگی در سیستم های هیدرولیکی تحت فشار و سرعتهای بالا، اهمیت بیشتری دارد.

ویسکوزیته روغن: در انتخاب روغن مناسب می بایست ویسکوزیته روغن را مورد توجه قرار داد. بطور کلی ویسکوزیته روغن هیدرولیک باید تا حد ممکن برای کاهش مصرف انرژی پمپ، پایین باشد. همچنین باید به اندازه ای بالا باشد که بتواند فیلم روانکاری را بر روی سطوح برای جلوگیری از سایش تشکیل دهد. لذا استفاده از روغن مناسب مطابق پیشنهاد سازنده دستگاه بسیار اهمیت دارد.



حضور ذرات جامد: این ذرات با برخورد به سطوح، عامل اصلی سایش در سیستم های هیدرولیک هستند. بخصوص ذرات ریز کمتر از ۵ میکرون بیشترین آسیب را وارد می کنند. با تولید ذرات جدید سایشی، سایش شدت می یابد.

✦ **ذرات ناشی از زنگ زدگی و خوردگی شیمیایی:** عوامل خوردگی و تولید ذرات زنگ در سیستم های هیدرولیک عبارتند از آلودگی آب و مواد اسیدی ناشی از اکسیداسیون.

✦ **ذرات وارد شده به سیستم در مدت سرویس، تعمیرات و تعویض قطعات:** موقعی که سیستم برای بازرسی یا تعمیر چک شده و قطعات آن از یکدیگر مجزا می شوند، مورد هجوم آلودگی ها و ذرات قرار خواهد گرفت. لذا در مدت سرویس و تعمیرات و همچنین تعویض قطعات، باید دقت نمود که سیستم از آلودگی ها حفظ شود و عملیات فلاشینگ برای قطعه تعویضی و در تعمیرات اساسی برای سیستم تکرار شود.

« آب »

✦ **آب موجود در روغن نو**

✦ این آب توسط ظروف حمل و نقل آلوده و از طریق تنفس بشکه یا تانکرهای حمل و نقل به سیستم وارد می شود. از اینروست که استفاده از سیستم فیلتراسیون با توانایی جذب آب در هنگام پر نمودن مخزن توصیه می شود.

✦ **جذب رطوبت محیط و چگالش**

هوای آلوده به رطوبت ضمن تنفس مخزن از نقاط باز وارد سیستم می شود. از این رو است که توصیه می شود فیلتر نصب شده در هواکش مخزن حتما قادر به جذب رطوبت باشد. میزان جذب رطوبت در روغن به دما، مقدار مولکولهای قطبی روغن، رطوبت محیط و آببندی سیستم بستگی دارد.

تغییرات دما و فشار باعث ایجاد چگالش رطوبت و تولید آب در روغن می شود. با کاهش دما، حد اشباع روغن کاهش یافته و آب محلول به شکل آب آزاد (امولسیون) در می آید و رنگ آب کدر می شود. با نوسانات دما، مقدار آب آزاد افزایش یافته و روغن کدرتر می شود.

نقطه اشباع در یک سیال هیدرولیک در دمای معمول، حدودا (0.03%)، 300 ppm می باشد. آنچه باعث آسیب به سیستم هیدرولیک می شود، حضور آب به صورت آزاد یا امولسیون می باشد. آب محلول، خطر ناک نیست.




آثار ناشی از حضور آلودگی (ذرات و آب) در سیالات هیدرولیک

تخریب روغن در اثر اکسیداسیون و افزایش اسیدیته

اکسیداسیون در حضور عوامل اکسیژن هوا، گرما و آب رخ می دهد. در دماهای بالای ۵۵ درجه سانتی گراد به ازاء هر ۱۰ درجه افزایش دما، افت خواص روغن به ۵۰٪ افزایش می یابد. اکسیداسیون روغن توسط ذرات فلزی که بمانند یک کاتالیزور بسیار فعال برای این فرایند رفتار می کنند، به شدت افزایش می یابد. حضور ذرات فلزی، آب و هوا باعث اکسیداسیون روغن می شود. اکسیداسیون روغن ضمن اینکه عامل تخریب و از بین رفتن خواص روغن، تغییر ویسکوزیته و افزایش اسیدیته روغن است، با تولید محصولات نظیر رزین و لجن سبب بروز مشکلاتی در عملکرد سیستم خواهد شد. عدد اسیدی کل (T.A.N)، پارامتر مناسبی در تعیین شدت اکسیداسیون روغن است. مواد اسیدی بعنوان یکی از محصولات اکسیداسیون، سبب افزایش عدد اسیدی می گردد.

مقایسه شدت افزایش عدد اسیدی در روغن تمیز و آلوده



اثر آب بر روی سرعت اکسیداسیون و افزایش اسیدیته روغن توسط نتایج تستهای ذیل بوضوح مشخص می گردد.


T.A.N	زمان	مس	آب	تست
۰/۱۷	۳۵۰۰ ساعت	ندارد	ندارد	۱
۰/۸۹	۳۰۰۰ ساعت	دارد	ندارد	۲
۱۱/۳۰	۴۰۰ ساعت	دارد	دارد	۳

نقش مواد افزودنی ضد اکسیداسیون:

واکنشهای اکسیداسیون بوسیله ادیوهای ضد اکسیداسیون خنثی می شود. این مواد طی یک فرایند پلیمریزاسیون به ذرات فلزی پیوسته و از تماس مستقیم بین روغن و ذرات فلزی ممانعت بعمل می آورند. این فرایند تا آنجائی ادامه پیدا می کند که ادیو در روغن وجود دارد ولی بعد از آن ذرات جدید فلزی در روغن باقی خواهند ماند. بخصوص ذرات ریز به علت سطح زیاد (ذرات ریزتر دارای تعداد بیشتر و بنابراین سطح بزرگتری در واحد حجم هستند) نقش مهمی را در فرایند اکسیداسیون ایفا می کنند.

تخریب سطوح با سایش مکانیکی و خوردگی شیمیایی

تخریب سطوح شامل سایش مکانیکی و خوردگی شیمیایی که ۷۰ درصد از کارافتادگی و تخریب ماشین را سبب می شود، ناشی از حضور آلودگی ذرات و هب در روغن هیدرولیک می باشد.



در این نمودار که پس از بررسیهای صورت گرفته توسط Dr. Rabinovics ارائه شده است، ۱۵ درصد سهم از کارافتادگی ماشین متعلق به فرسایش طبیعی سیستم، ۱۵ درصد مربوط شکست ناگهانی ناشی از نقصان و ضعف در ساختار متالورژیکی و بقیه مربوط به تخریب سطوح است. تخریب سطوح ناشی از خوردگی شیمیایی و سایش مکانیکی متاثر از حضور آلودگی در سیال روانکار بوده که به شرح ذیل قابل بررسی است.


سایش مکانیکی در سیستمهای هیدرولیک و روانکاری

خراشیدگی Abrasive wear

خراشیدگی در اثر جریان سیال بر روی سطوح و برخورد ذرات موجود در سیال با سطوح روی می دهد. بنابراین با افزایش سرعت سیال، تلاطم و برخورد، سرعت سایش افزایش می یابد. از اینرو است که در سیستم های هیدرولیک تحت فشار و سرعت های بالا، استفاده از سیال تمیزتر پیشنهاد می شود ۹۵٪ ذرات در اغلب روغن ها دارای اندازه کمتر از ۱۰ میکرون می باشند.

خطر سایش ناشی از این ذرات، بیشتر از ذرات درشت است. چراکه این ذرات قادرند در منافذ ریز، لقی ها و بین سطوح فلزی متحرک نفوذ کرده و با درگیر شدن بین دو سطح، خراشیدگی و تخریب یکی از سطوح یا هر دو سطح را موجب شوند.

خراشیدگی باعث تغییر اندازه لقی ها و از بین رفتن تلورانس، افزایش نشتی و کاهش بازدهی شده و در صورت عدم کنترل سبب تشدید زنجیره ای فرایند، افزایش ارتعاشات و تخریب اجزا خواهد گردید.




فرسایش Erosive wear ، servo valve, proportional valve , control pump

در جریان سیال تحت فشار و سرعت بالا در سیستم های هیدرولیک، برخورد ذرات با سطوح اجزا، سبب جداسازی ذرات فلزی از سطح می گردد. با افزایش زاویه برخورد، فرسایش افزایش می یابد. لذا اجزای دارای لبه، زانویی ها و... بیش از سایرین در معرض خطر قرار دارند.

شیرهای هیدرولیک به خصوص شیرهای سولنوئید، پراپرشنال، سروو که در طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک جدید از آنها استفاده شده است، آسیب پذیرترین اجزا در برابر این نوع سایش می باشند. بنابراین خیلی تعجب آور نیست که اغلب سازندگان این نوع اجزاء استفاده از روغن با سطح تمیزی خاص خود را الزامی می نمایند.

فرسایش علاوه بر تولید ذرات جدید باعث به هم خوردن اندازه قطعات، افزایش نشتی، کاهش بازدهی و ایجاد اختلال در کنترل سیستم می شود.



سایش کاویتاسیون *Cavitation wear*


کاویتاسیون نوعی فرسایش است با این تفاوت که عامل اصلی در خوردگی کاویتاسیون، وجود آب آزاد یا امولسیون در داخل سیال است.

اجزاء متحرک در ماشین آلات هیدرولیکی بطور متناوب تولید فشار و خلاء می نمایند. در هنگام خلاء، آب و رطوبت موجود در روغن ضمن تبخیر آنی بطور قابل توجهی (۱/۵۰۰ در ۷۰ درجه سانتی گراد) در فاز بخار افزایش حجم می یابد و در فشار، حبابهای مایع تشکیل می شوند. این حبابها با ایجاد تنش و اعمال ضربه، باعث ایجاد حفره ریز بر سطوح و اجزاء خواهند گردید. با تداوم این فرایند، سایش به شدت افزایش می یابد. کاویتاسیون سبب از بین رفتن پوشش محافظ ایجاد شده توسط مواد افزودنی ضد سایش و تولید ذرات سایشی جدید خواهد گردید. در واقع در این نوع خوردگی که در اثر تغییرات فشار هیدرودینامیک روی می دهد، آب به سطوح فلزی حمله می کند و باعث تشکیل جوانه خوردگی می گردد.





خستگی *Fatigue wear*

زمانیکه يك ذره به منطقه بار بین دو سطح متحرک وارد می شود، به علت داشتن سطح مقطع کم، باعث ایجاد تنش های موضعی شدید به بزرگی تا 10000 psi در آن نقطه می شوند. تداوم این تنش ها باعث ایجاد ترکهای ریز و فرورفتگیها در سطح فلز می شوند. وجود ذرات در پیشروی ترکها بسیار موثر است. چرا که ذرات (گوه) منجر به تنشهای بالایی در راس ترک می گردد. زیرا راس ترک يك شیار تیز است که عامل تجمع تنش می باشد. بدین ترتیب در این نواحی تغییر شکل پلاستیکی صورت می گیرد که باعث تغییر خواص ماده می شود. از طرفی با افزایش پهنای دهانه ترکها، سطح مقطع فلز کم شده و مقدار تنش در واحد سطح فلز افزایش می یابد. افزایش تنش به حد تنش تسلیم، به شکست و گسیختگی مکانیکی فلز می انجامد. البته زمان در این نوع خوردگی پارامتر مهمی می باشد. زیرا خسارات فیزیکی مهم در مراحل نهایی صورت می گیرد. آلیاژهایی با استحکام بیشتر نسبت به ایجاد ترک مستعدتر می باشند. پدیده خستگی در یاتاقانها بیش از سایر سیستمهای روانکاری رخ می دهد. آب مهمترین عامل در خستگی و انهدام یاتاقانها می باشد. آب به علت داشتن مولکولهای کوچک به سرعت در ترکها نفوذ کرده و در آنجا شکسته شده و هیدروژن اتمی آزاد می کند. هیدروژن به ساختار فلز نفوذ کرده و باعث خستگی و شکست آن می گردد در دنده ها، این خوردگی بیشتر در خط تماس دندانه ها در هنگام جابجایی بار رخ می دهد. در این نوع سایش، حضور ذرات حاصل از سایش در روغن کمتر از سایر انواع سایشها به چشم می آید.



چسبندگی Adhesive wear

در سیستم‌های روانکاری نظیر دنده‌ها و پاتاقانها، تحت شرایط بار، سرعت پایین و عدم تشکیل لایه روانکاری بین دو سطح فلزی، برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌ها موجود در سطح موقتاً به یکدیگر جوش خورده و در حرکت بعدی این ذرات که از جنس اکسیدهای فلزی می‌باشند، از سطح جدا شده و به صورت ذرات آلاینده جدید در روغن حاضر می‌شوند. این نوع ساییش به صورت حفره‌هایی که به وسیله محصولات خوردگی احاطه شده است، ظاهر می‌شود و باعث کنده شدن سطح، از بین رفتن نلورانس و لق شدن اجزایی که با هم در تماس می‌باشند، می‌شود. همچنین به دلیل لق شدن، ارتعاشات بیشتری به وجود می‌آید که باعث شکست فلز و تخریب قطعات می‌گردد.




نقش مواد افزودنی ضد ساییش:

افزودنی‌های ضد ساییش، مواد شیمیایی خاصی هستند که به روغن افزوده می‌شوند. این مواد پس از قرار گرفتن در سرویس اکسید شده و درجه خوردگی سیال را به شدت افزایش می‌دهند. بدین ترتیب سطوح در تماس، به سرعت دچار خوردگی یکنواخت می‌شوند. محصول خوردگی باعث ایجاد لایه محافظ بر روی سطح خواهد گردید. این لایه باید بصورت کامل تشکیل شده و ضخامت کافی داشته باشد.

چنانچه مقدار ذرات در روغن از مقدار مجاز بیشتر باشد، مقاومت لایه محافظ با افزایش هجوم ذرات کاهش می‌یابد و بدین ترتیب آنقدر اثرات ساییشی افزایش می‌یابد که ذرات موجود در سطح کنده می‌شوند. در این صورت سطح دچار خوردگی ساییشی موضعی خواهد گردید. ساییش موضعی مکانیزم پیش رونده داشته و کنترل آن بسیار مشکل است. ذرات حاصل از ساییش، خود منبع بزرگی برای پیشرفت ساییش و ساییش جدید خواهند بود.

خوردگی شیمیایی، سیستم‌های هیدرولیک و روانکاری Rust & Corrosion



همانطور که گفته شد، انواع آلودگی در روغن سبب اکسیداسیون و از بین رفتن خواص روانکاری روغن و تشکیل لجن و مواد اسیدی خواهد شد که در مخازن، لوله‌ها و سایر قطعات سیستم ته نشین می‌شوند. خوردگی شیمیایی ماحصل نقصان خواص روغن به خصوص ویسکوزیته و حضور آب آزاد در داخل روغن می‌باشد.

موارد بررسی، علت فرسایش

در جدول زیر نتایج آنالیزهای انجام شده که نشاندهنده تاثیر آلودگی سیلیس بر روی سایش سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راهسازی است دیده می شود. ماشین حفاری دارای 9 ppm و دوزر دارای 21 ppm ، سیلیس است. بالاتر بودن مقدار سیلیس و ذرات خاک در دوزر علت اصلی بالا بودن مقادیر فلزات سایشی است.



	Si	Na	Fe	Cu	Al	Cr
Source	ppm					
Excavator	9	5	5	3	0	2
Dozer	21	11	10	8	10	2

(این نتایج توسط آنالیزهای طیف سنجی حاصل شده است. در این روش عناصر موجود در روغن (شامل عمدتاً فلزات و آلیاژهای با اندازه کمتر از ۵ میکرون) بر حسب (ppm) اندازه گیری می شود. از این روش در condition monitoring سیستم استفاده می شود.)

	Na	Si	Fe	Cu	Al	Cr
Source	ppm					
Loader	10	9	31	28	1	2
Dozer	3	4	5	4	1	1

همانگونه که ملاحظه می شود ، با وجود پایین بودن مقدار آلودگی ذرات خاک (سیلیس) در هر دو نمونه ، بالا بودن مقدار آلودگی آب در لدر (که توسط مقدار Na مشخص میشود) باعث افزایش ذرات سایشی در سیستم هیدرولیک این ماشین گردیده است.

در شکل ذیل تاثیر حضور آب بر روی عمر یاتاقانها قابل بررسی است.



نقصان مواد افزودنی

- ✦ آب سبب اکسید شدن و از بین رفتن ادتیوهای ضد سایش در روغنهای هیدرولیک می شود.
- ✦ آب شرایط ایده آلی را برای رشد میکروارگانیزم ها به وجود آورده که باعث تخریب ادتیوهای روغن خواهد شد.
- ✦ ذرات فلزی سبب از بین رفتن ادتیوهای ضد اکسیداسیون می شود.

